

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023363

项目完成时间：2023年8月11日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆市綦江区天聚源贸易有限公司			
项目名称	重庆市綦江区天聚源贸易有限公司安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏、徐磊	2023年8月11日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	\	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	\	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	\	是
徐磊	电气	0800000000205016	\	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	\	是
项目简介	重庆市綦江区天聚源贸易有限公司位于重庆市綦江区郭扶镇三塘村1组113号。现有埋地式油罐4个，其中30m ³ 92#汽油储罐2个，30m ³ 柴油储罐2个（其中一个柴油储罐停用），折合汽油储量75m ³ ，该加油站是一家三级加油站，主要从事汽油、柴油的零售和储存业务。重庆市綦江区天聚源贸易有限公司前面是S303省道，马路对面是零散民房和电线，左侧有一条小河沟，右侧是民房，后侧是农田。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2023. 7. 20	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	1) 发电机房防鼠网破损; 2) 油罐人孔井应完善防渗处理; 3) 更换加油罩棚下方的干粉灭火器。
	李瑞			